

# PERFEKT

## NÁVOD

Doporučujeme Vám vynikající kapalinu pod obch.ozn.“P E R F E K T“.  
Je to bezoplachové tavidlo vhodné pro ruční i strojní pájení v elektronice.  
Nejvhodnější způsob nanášení je štětcem. P E R F E K T má vysokou účinnost,  
takže se nanáší zcela nepatrné množství.(mírně navlhčit místo spoje).  
Před pájením P E R F E K T necháme zasušit teplem nebo samovolně.  
Toto tavidlo se nehodí k pájení otevřeným ohněm. JE TO HOŘLAVINA I.třidy!  
Pokud se zajímáte o využití PERFEKTU pro strojní pájení, podá Vám na  
požádání naše firma podrobné technologické, organizační i bezpečnostní  
informace. Přejeme úspěšné pájení s naším PERFEKTEM.

## PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI

Pokud nemůžete zajistit, aby nedošlo k dotyku pokožky s tavidlem, použijte při práci osobní ochranné pracovní pomůcky, neboť by mohlo dojít k podráždění pokožky, které by při opakování mohlo vést k vyvolání její přecitlivělosti.  
Při práci je třeba zajistit dobré větrání, nejíst, nepít a nekouřit.  
Po práci umyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.  
Chraňte kapalinu před otevřeným ohněm, neboť je to HOŘLAVINA I.třidy !

## PRVNÍ POMOC

Při požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vlažné vody. Drážděním hrdla vyvolat zvracení.  
Při potřísnění pokožky a oděvu odstranit oděv a kůži omýt vodou s mýdlem.  
Kůži ošetřit reparačním krémem.  
Při vniknutí do oka vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře.  
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledat lékařské ošetření.

